



PEMEX RA-20

ESPECIFICACION PEMEX

ESMALTE ALQUIDALICO

DESCRIPCION

PEMEX RA-20 es un esmalte sintético brillante formulado a base de resinas alquidales.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Densidad: 0.900 - 1.250 g/cm³
Viscosidad: 300 - 900 cps
Sólidos en Peso: > 57.35 %
Sólidos en Volumen: > 47.14 %
V O C: < 470 g/l

Rendimiento Teórico:

18 m²/l a 1 mils. de pulgada de espesor seco.

Espesor Seco Recomendado:

1.5 mils. de pulgada.

PROPIEDADES FISICAS:

Resistencia a :

Luz: Buena

Corrosión: Buena

Abrasión: Excelente

Temperatura: 65 °C

Flexibilidad: Pasa Mnadril Cónico.

Adherencia: 100 % Lamina Negra

Dureza: H

Brillo: > 80 /60 °

PROPIEDADES QUIMICAS:

Acidos: Mala

Alcalis: Mala

Disolventes: Regular

Agua: Buena

Gasolina: Regular

SECADO:

Libre de Polvo: < 45 min.

Al Tacto: < 240 min.

Duro: 24 Horas.

Repintado: > 60 min. 25°C

Para Inmersión: No Aplica.

PRESENTACION:

En BOTE 4.00, CUBETA 20.00, TAMBOR 200.00 LITROS

CARACTERISTICAS:

PEMEX RA-20 brinda una película de buen aspecto, con excelente dureza, adherencia y retención de color.

No resiste ácidos, álcalis concentrados ni solventes.

USOS:

Se aplica sobre primario PEMEX RP-2, PEMEX RA-20 es utilizado como acabado en instalaciones y equipos industriales en ambiente seco, para puertas y ventanas y como acabado de tanques de almacenamiento en ambiente urbano.

SISTEMA RECOMENDADO:

PEMEX RP-2
PEMEX RA-20

COLORES:

Cualquier color sobre pedido

APLICACION:**Método:**

Brocha, Pistola de aire convencional, H.V.L.P., EPA, airless.

Thinner:

S-124

Substratos con aplicación directa sin primario :

madera

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie deberá estar libre de polvo, grasas, humedad o cualquier otro contaminante.

ALMACENAJE:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
12 Meses.

CONDICIONES DE APLICACION:

No se aplique este producto si la temperatura en el ambiente es superior a 40 ° C.

Lavar perfectamente el equipo al terminar de aplicar el producto.

PRIMARIOS RECOMENDADOS

PEMEX RP-2

OBSERVACIONES:**PRECAUCION:**

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son mascarilla con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.

ATENCION:

Estas sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidas de buena fé pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa. Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo, las muestras le serán proporcionadas por la Empresa.

X41-02-RA20- - -7100

Fecha de Revisión :

02/03/2004

